

Министерство культуры Свердловской области  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ Е.П.РОДЫГИНА»

СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания профкома:  
№ 44 от 17.06.2021 г.

Председатель профкома

  
B.С.Блинова

Утверждено приказом  
директора ГАУК СО УрЦНИ  
№ 99 от 26.06.2021 г.

Директор М.М.Боровкова



## ИНСТРУКЦИЯ № 15

по охране труда при работе на специальных и  
универсальных швейных машинах  
(швея по ремонту костюмов)

# **ИНСТРУКЦИЯ**

## **по охране труда по работе на специальных и универсальных швейных машинах (швея по ремонту костюмов).**

### **1. Общие требования охраны труда.**

1.1 К работе в должности швеи по ремонту костюмов допускаются люди, достигшие 18-ти летнего возраста, прошедшие предварительный медицинский осмотр, вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте по охране труда, обученные безопасным методам работ, знающие устройство машин и обращение с ними.

1.2 Запрещается находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения.

### **2. Требования охраны труда перед началом работы.**

2.1 Швея, работающая на швейной машине, перед началом работы должна убедиться в исправности машины (на холостом ходу), ее пусковых и тормозных устройств, в наличии и исправности ограждительных сооружений.

2.2 Проверить надежность крепления заземляющего провода электродвигателя, пусковых устройств, отсутствия оголенных проводов.

2.3 Проверить рабочее место, что оно достаточно освещено и не загромождено, проверить установку крепления иглы и петлиителя.

2.4 Протереть машину и удалить избыток масла.

### **3. Требования охраны труда во время работы.**

3.1 Точно соблюдать правила охраны труда и технической эксплуатации.

3.2 Во время работы машина запрещается:

- держать ногу на педали
- во время вставки шпульки и иглы смазывать и чистить машину на ходу;
- касаться руками вращающихся деталей;
- оставлять ножницы около вращающихся частей машины;
- надевать и снимать на ходу ремень;
- во время работы следить за правильным положением рук, т.к. неправильное положение их, может повлечь за собой прокол пальцев иглой;
- детали кроя следует придерживать на расстоянии 4-5 мм от дисков иглы.

3.3 Запрещается работать за машиной без головного убора. Не следует наклоняться близко к машине во избежание захвата волос вращающейся частью приспособления крутящегося механизма.

3.4 Воспрещается ввертывать и вывертывать лампы местного освещения, разбрасывать по цеху пустые бобины и катушки.

3.5 Во время работы следить за чистотой рабочего места.

3.6 Уходя от машины выключить мотор и дождаться полной его остановки.

3.7 Для хранения швейных игл иметь специальные подушечки.

#### 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1 При возникновении аварийной обстановки:

- прекратить все работы;
- отключить машины от электропитания;
- доложить о случившемся руководству;
- принять меры по устранению аварийной ситуации.

#### 5. Требования охраны труда по окончанию работ.

5.1 По окончанию работ следует:

- выключить, вычистить и смазать машину;
- убрать инструмент в отведенное для этого место;
- привести в порядок рабочее место,

5.2 Необходимо один раз в неделю по окончанию работ чистить «ковш» и червячные устройства машины.

Инструкцию разработал:

Заведующая костюмерным цехом *Пермякова* Пермякова З.С.

Согласовал:

Специалист по охране труда



Сапаев Э.П.