

Министерство культуры Свердловской области  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ Е.П.РОДЫГИНА»

СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания профкома:

№ 44 от 17.06 2021 г.

Председатель профкома

В.С.Блинова



Утверждено приказом  
директора ГАУК СО УрЦНИ  
№ 9 от 17.06.2021 г.

Директор М.М.Боровкова



## ИНСТРУКЦИЯ № 3

### по охране труда для столяра - плотника

г. Екатеринбург, 2021 год

## **ИНСТРУКЦИЯ № 3** **по охране труда для столяра – плотника**

### **1.Общие требования безопасности**

- 1.1. К самостоятельному производству плотницких работ допускаются мужчины, имеющие соответствующую квалификацию и получившие вводный инструктаж и получившие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и обучение безопасным методам работы.
- 1.2. Плотник не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 3 месяца), не должен приступить к работе.
- 1.3. Плотник обязан соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные на предприятии.
- 1.4. Продолжительность рабочего времени плотника не должна превышать 40 часов .Продолжительность ежедневной работы (смены ) определяется правилами внутреннего трудового распорядка или графиком сменности, утверждаемыми работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом.
- 1.5. Плотник должен знать , что наиболее опасными производственными факторами действующими на него в процессе работы, являются : оборудование, инструмент, острые кромки, шероховатость на поверхности материалов и древесная пыль. Деревообрабатывающее оборудование, инструмент при неисправности и неправильных приемах работ, а так же острые кромки, заусенцы, и шероховатость на поверхности материалов могут привести к травмам. Древесная пыль оказывает раздражающее действие на кожу, верхние дыхательные пути.
- 1.6. Запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями, оборудованием, обращению с которыми плотник необучен и не проинструктирован
- 1.7. Плотник должен работать в специальной одежде, специальной обуви и в случае необходимости применять другие средства индивидуальной защиты
- 1.8. В соответствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды. Других средств индивидуальной защиты плотнику выдаются: костюм хлопчатобумажный , перчатки с точечным покрытием. На наружных работах зимой дополнительно выдается куртка утепленная.
- 1.9. Плотник должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться средствами пожаротушения.Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

1.10 Плотник во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры.

1.11 О замеченных нарушениях требований безопасности труда на своем рабочем месте, а так же о неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты плотник должен немедленно сообщить непосредственному руководителю и не приступать к работе до устранения этих нарушений и неисправностей.

1.12. Плотник должен соблюдать правила личной гигиены.

1.13. За невыполнение требований инструкции, плотник несет ответственность согласно действующему законодательству.

## **2. Требования безопасности перед началом работы**

2.1 Перед началом работы плотник должен:

- надеть средства индивидуальной защиты, застегнуть манжеты рукавов костюма;
- осмотреть свое рабочее место и убрать все лишнее;
- проверить состояние пола, если он скользкий или мокрый, потребовать, чтобы его вытерли насухо, или сделать это самому. При работе снаружи сдания в зимнее время посыпать скользкое место песком или шлаком.
- проверить исправность имеющегося оборудования, приспособлений и инструмента. К ручному инструменту предъявляются следующие требования: инструмент должен быть насажены на рукоятки из древесины твердых и вязких пород, гладко обработаны и надежно закреплены обжимными кольцами или заклинены деревянными (металлическими) клиньями. Рукоятки не должны иметь трещин, выбоин, сколов; режущие инструменты должны иметь правильную заточку, а зубья пил разведены и заточены; гаечные ключи должны быть исправными и соответствовать размеру; диски электропил не должны иметь трещин, вабитых зубьев, погнутостей. При затуплении инструмента плотник должен сменить инструмент.

2.2 Проверить наличие заземления у оборудования, наличие ограждений, исправность электропроводки и местного отсоса.

2.3 Проверить работу электроинструмента путем кратковременного включения без нагрузки.

2.4 Включить приточно-вытяжную вентиляцию.

## **3. Требования безопасности во время работы**

3.1 Во время работы плотник должен:

- при продольном распиливании материала на деревообрабатывающих станках установить за пильным диском на расстоянии не более 10 см. от зубьев пилы расклинивающий нож, который должен быть не менее чем на 10 см. выше выступающей над столом части пилы. Верхние зубья пилы должны выступать над поверхностью распиливаемого материала не менее чем на 5 мм. Направляющую линейку устанавливать параллельно пильному диску.

3.2 При обработке материала на станках длиной более 2 м. устанавливать подставки с роликами, столики и другие опоры.

3.3. Располагаться у станка в стороне от направления обратного выброса материала.

3.4. При пилении конца доски на круглопильных станках, обработке (менее 400 мм.) узких( менее 60 мм) и тонких (менее 30 мм.) заготовок, а так же заготовок с фасонным профилем на фуговальных станках применять специальные колодки – толкатели.

3.5. Приступить к обработке материала на станках только после того, как вал с режущим инструментом наберет полное число оборотов.

3.6. При обработке детали на сверлильном станке закреплять ее надежными зажимными приспособлениями.

3.7. Обрабатываемый материал надежно крепить в каретке станка, а при обработке на сверлильно-долбежном станке – специальным прижимом.

3.8. На фугальном станке пользоваться автоматическим предохранительным ограждением (щитки, веера, шторы).

3.9. Торцевать на маятниковой пиле те доски, ширина которых позволяет сделать эту операцию за один проход.

3.10. Обрабатываемый материал подавать на рабочий инструмент станков плавно с постепенным усилием нажима, плотно прижимая к столу и к направляющей линейке.

3.11. В случае заклинивания режущего инструмента обрабатываемой деталью немедленно выключить станок и только после этого устранить неисправности.

3.12. При ручном пилении направлять пилу с помощью бруска.

3.13. Занять правильное положение при отеске материалов: отесываемая деталь должна находиться между ногами; ногу со стороны отесываемой поверхности

отставлять как можно дальше от детали; обрабатываемую деталь прочно закреплять на подкладках.

3.14. Подавать инструмент, имеющий острые и колющие поверхности тае, чтобы рабочий, принимающий инструмент, мог взять его за рукоятку.

3.15. Работая стамеской и долотом в качестве ударного инструмента, применять только деревянные киянки.

3.16. При работе стамеску направлять в сторону от руки, поддерживающей обрабатываемую деталь.

3.17. Очищать рубанок, фуганок и т.п. от забившейся стружки сверху, а не со стороны подошвы.

#### **4. Плотнику запрещается:**

- Работать на станках, если режущий инструмент имеет биение, а также трещины или сломанный зуб.
- Подавать руками (без специальных приспособлений) заготовки сечением 40x40 длиной 400 мм. и менее.
- Останавливать станок путем надавливания куском материала на режущий инструмент.
- Допускать к работе на станках посторонних лиц.
- Работать на станке без предохранительных ограждений.
- Работать на станках без включенного местного отсоса.
- Производить ручной пилой распиловку материала, положив его на колено.
- Оставлять топор воткнутым в вертикально поставленный материал.
- Наращивать гаечные ключи трубой или другим предметом.

#### **5. Требования безопасности в аварийных ситуациях**

5.1. При прекращении подачи электрического тока во время работы электроинструментом плотник должен отсоединить электроинструмент от электросети.

5.2. О каждом несчастном случае, очевидцем, которого он был, плотник должен немедленно сообщить работодателю, а пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить пострадавшего в здравпункт или в ближайшее медицинское учреждение. Если несчастный случай произошел с самим плотником, он должен по возможности обратиться в здравпункт и сообщить о случившемся работодателю или попросить сделать кого – либо из окружающих.

## **6. Требования безопасности по окончании работы.**

### **6.1 По окончании работы плотник обязан:**

- выключить станок, привести в порядок свое рабочее место, убрать стружку, отходы, убрать инструмент и приспособления, выключить приточно-вытяжную вентиляцию и местный отсос.
- снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное для них место. Своевременно сдавать специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты в стирку и ремонт.
- вымыть руки с мылом и принять душ.
- о всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя (начальника цеха, участка, мастера).

Инструкцию разработал:  
Главный инженер



Новиков С.И.

Согласовал:  
Специалист по охране труда



Сапаев Э.П.