

Министерство культуры Свердловской области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ Е.П.РОДЫГИНА»

СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания профкома:

№ 44 от 17.06.2021 г.

Председатель профкома

В.С.Блинова



Утверждено приказом

директора ГАУК СО УрЦНИ

№ 99/10 от 20.06.2021 г.

Директор *М.М.Боровкова*



ИНСТРУКЦИЯ № 35/1

по охране труда для обувщика по ремонту обуви на станке

г. Екатеринбург, 2021 год

ИНСТРУКЦИЯ **по охране труда для сапожника при работе на станке**

1. Общие требования по охране труда.

1.1 К выполнению работ по ремонту обуви допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соответствующую профессиональную подготовку, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда и пожарной безопасности, с группой по электробезопасности 1

1.2 Работник проходит инструктаж по охране труда:

- вводный- при поступлении на работу;
- первичный на рабочем месте;
- повторный- не реже одного раза в квартал;
- внеплановый- при принятии новых нормативных актов, содержащих требования по охране труда, или внесении изменений и дополнений к ним, при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приборов и инструмента, сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда, при нарушении нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда, при перерывах в работе более 6 месяцев, при поступлении информации об авариях и несчастных случаях, произошедших в однопрофильных организациях, по требованию представителей специально уполномоченных государственных органов надзора и контроля, вышестоящих государственных органов или государственных организаций, должностного лица организации, на которого возложены обязанности по организации охраны труда, при нарушении нормативных и правовых актов по охране труда.
- целевой- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности.

1.3 Допуск работника к самостоятельной работе осуществляется непосредственным руководителем и оформляется распоряжением либо приказом (с записью в журнале регистрации инструктажа по охране труда).

1.4 Работник имеет право на:

- рабочее место, соответствующее требованиям правил и норм по охране труда;
- обучение (инструктирование) безопасным методам и приемам труда;
- обеспечение необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами;
- получение достоверной информации о состоянии условий охраны труда на рабочем месте, а так-же о средствах защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов.

Работник имеет право отказаться от выполнения порученной работы, в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при не предоставлении

ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда.

1.5 Работник обязан:

- соблюдать требования правил и норм по охране труда;
- выполнять требования нормативных правовых актов, технических нормативных правовых и локальных актов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды и производственной санитарии;
- выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, трудовым договором, правилами внутреннего распорядка, настоящей инструкцией;
- правильно использовать средства индивидуальной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы, а в случае их отсутствия или неисправности немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя работ;
- проходить в установленном законодательством порядке медицинские осмотры и проверку знаний по вопросам охраны труда;
- немедленно сообщать непосредственному руководителю об обнаружении нарушений требований правил эксплуатации, технической безопасности, неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, средств защиты, электроустановок, об ухудшении состояния здоровья, о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью для себя и окружающих, несчастном случае на производстве;
- знать правила и иметь практические навыки оказания доврачебной медицинской помощи при несчастных случаях и приемы освобождения от электрического тока лиц, попавших под напряжение, оказывать содействие по принятию мер доставки потерпевших в медицинское учреждение;
- выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действия при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения;
- соблюдать правила личной гигиены

1.6 Работник должен знать:

- настоящую инструкцию;
- инструкцию по оказанию первой помощи;
- план локализации и ликвидации инцидентов и аварий, план действия при ЧС структурного подразделения в объеме своих обязанностей;
- правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования;

1.7 Работнику не разрешается производить работы, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

1.8 В процессе труда работника могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- химические опасные и вредные вещества;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи;
- подвижные части производственного оборудования;

- повышенный уровень шума на рабочем месте.

1.9 Работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты согласно утвержденным нормам бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты. Предоставленные работнику средства индивидуальной защиты необходимо по мере загрязнения сдавать в химчистку или стирку.

2. Требования по охране труда перед началом работы.

2.1 Перед началом работы работник должен:

- проверить исправность СИЗ, отсутствие внешних повреждений перед их использованием. Пользоваться СИЗ, не прошедшими в установленный срок проверку (испытание), не допускается;

- специальная одежда должна быть сухой;

- проверить внешним осмотром соответствие рабочего места требованиям безопасности, при необходимости привести его в порядок;

- проверить достаточность освещения рабочего места, подходов к нему и отсутствие слепящего эффекта;

- проверить эффективность работы приточно-вытяжной вентиляции путем кратковременного включения;

- подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и инструменты;

- проверить наличие и целостность устройств заземления, исправность ограждающих и блокирующих устройств;

- на машинах и оборудовании для ремонта резиновой обуви проверить исправность местного вытяжного устройства для удаления газов, пыли и других вредных выделений.

3. Требования по охране труда при выполнении работ.

3.1 При выполнении работы работник обязан:

- пользоваться только теми инструментами, оборудованием, работе с которыми он обучен;

- содержать рабочее место в чистоте, своевременно удалять с пола рассыпанные отходы;

- не загромождать рабочее место;

3.2 Во избежание травмирования работником рук при подаче деталей вручную на машинах для обработки деталей низа и верха обуви не разрешается снимать ограждающие предохранительные приспособления.

3.3 Запасы клея, растворителя и других химикатов следует хранить в закрытом помещении, оборудованном вытяжной вентиляцией, в специальной таре.

3.4 При выполнении ручных операций необходимо:

- применять клей, термосплавы и другие полимерные материалы в помещениях с незначительными избытками явного тепла и под местными вытяжными устройствами;
 - при работе с клещами, крючками, ножом, молотком и другими ручными инструментами быть внимательным и следить за тем чтобы пальцы рук не попадали в зону действия инструментов;
 - при обрезке концов ранта и ниток вручную, лезвие ножа направлять вниз от себя.
- 3.5 Не допускается:**
- хранение на рабочем месте запаса клеевых материалов более чем на одну смену. Емкости для хранения должны быть закрыты герметично;
 - разбавление загустевшего клея растворителями на рабочих местах;
 - применение растворителей для обтираания рук и для чистки рабочего места и специальной одежды;
 - сушка деталей обуви после нанесения клея и латексов методом обдувки горячим воздухом;
 - применение открытого огня, курение и выполнение искрообразующих работ у рабочих мест, где применяют растворители, клеи, лаки на основе органических растворителей, а так же нагревание этих материалов на электроплитах, особенно с открытой спиралью.

4. Требования по охране труда по окончании работ.

- 4.1 По окончании работы работник обязан:**
- отключить машины, оборудование от всех источников питания;
 - убрать инструмент и другие приспособления, неиспользованные материалы, клей и другие химикаты, применяемые в работе, в специально отведенное для хранения место;
 - привести в порядок рабочее место;
 - очистить специальную одежду и другие СИЗ и убрать их в отведенные для хранения места;
 - покидая помещение выключить освещение;
 - сообщить своему непосредственному руководителю обо всех неполадках, возникших во время работы, и принятых мерах по их устранению.

5. Меры безопасности при работе на обувном станке.

Перед эксплуатацией станка необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации. Не засорять отверстие вытяжки, не бросать в него остатки резины, легковоспламеняющиеся или твердые предметы. Регулярно чистить станок, ежедневно очищать поверхность станины щеткой, удаляя остатки через отверстие, расположенное на лотке. Фильтровальный рукав очищать от пыли методом ручного встряхивания. Следите за тем, чтобы мешок был правильно установлен после чистки.

Периодически рекомендуется проверять крепежные болты, крепежные болты нельзя менять местами, что приведет к ослаблению крепежа и срыву инструмента.

Основными условиями безопасности работы на станке являются:

- знание устройства и правил его эксплуатации;
- знание правил технической эксплуатации;
- знание правил охраны труда при эксплуатации.

Перед пуском станка необходимо проверить:

- исправность механизмов станка;
- исправность электрооборудования;
- отсутствие поврежденных, оголенных проводов.

Запрещается прикасаться к вращающимся инструментам и валу, производить смену рабочих инструментов, а также регулирование, смазку и чистку станка при включенном двигателе. Рабочее место должно содержаться в чистоте и порядке и не загромождаться посторонними предметами.

Инструкцию разработал:

Заведующая костюмерным цехом

 Пермякова З.С.

Согласовал:

Специалист по охране труда



Сапаев Э.П.